


CÉLULA DE CARGA

BSPH6




APLICAÇÕES

- Aplicações de pequenas massas;
- Envases.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Certificação OIML R60 para classe C3;
- Dimensões compactas: 130mm x 22mm;
- Alta resistência, construída em alumínio;
- Capacidades nominais de 5kg, 10kg, 20kg e 30kg;
- Sensitividade de 2,0 mV/V;
- Grau de proteção IP65.

INSTALAÇÃO




DIMENSÕES

5kg, 10 kg, 20kg e 30kg.



CONEXÃO DOS FIOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade nominal	5kg, 10kg, 20kg e 30kg
Material de construção	Alumínio
Cabo	Ø 3,8 mm, 40 cm de comprimento, revestimento de PVC
Sensitividade	2,0 até 0,2 mV/V
Número máximo de intervalo de células de carga	3000
Intervalo mínimo de verificação	10000
Erro total	± 0,02% do valor de sensibilidade
Mínimo de peso morto	0% do valor de sensibilidade
Retorno a zero	± 2,0% do valor de sensibilidade
Temperatura de operação	-35 até 65 °C
Temperatura de compensação	-10 até 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 até 70 °C
Impedância de entrada	406 ± 6 Ω
Impedância de saída	350 ± 3 Ω
Resistência de isolamento	≥ 5000 MΩ (50 VDC)
Tensão recomendada de excitação	5 até 12 V DC
Tensão máxima de excitação	18 V DC
Torque de fixação recomendado	de 5kg a 20kg: 6 N.m; 30kg: 10 N.m
Grau de proteção	IP65
Limite de carga de segurança (carga estática e centralizada)	120% do valor de sensibilidade
Sobrecarga de ruptura	150% do valor de sensibilidade

CÓDIGOS WEIGHTECH

5 kg	504171
10 kg	504172
20 kg	504173
30 kg	504174

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nos casos em que a quebra da célula de carga possa causar danos pessoais ou ao equipamento, o usuário deve tomar medidas apropriadas de segurança (tais como proteção contra quedas, proteção contra sobrecarga etc.). Para maior segurança, o conjunto *Suporte / Célula / Caixa de junção* deve ser corretamente transportado, armazenado e instalado, assim como cuidadosamente operado e mantido. **É fundamental respeitar as normas de prevenção de acidentes em vigor, além dos limites indicados nas especificações do equipamento.**

Regulamentos de uso

O conjunto *Suporte / Célula / Caixa de Junção* é concebido para aplicações de pesagem. O uso para qualquer propósito adicional será considerado em não-conformidade com os regulamentos. Por uma questão de segurança, este conjunto só deve ser operado conforme as instruções oficiais de montagem. Também é fundamental observar as Normas Regulamentadoras de aterramento e de segurança adequadas para a aplicação durante o uso. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios. **A célula de carga não deve ser utilizada como elemento de segurança na aceção do seu uso como pretendido. Providências complementares como anti-tombamento são indispensáveis para que o sistema possa ser considerado seguro para operação.**

Perigos em geral devidos à não-observância das instruções de segurança

O conjunto *Suporte / Célula / Caixa de Junção* pode dar origem a resíduos perigosos se instalado inadequadamente ou operado por pessoal sem capacitação. **Todos os envolvidos com a instalação, manutenção ou reparo de um transdutor de força devem ter lido e compreendido as instruções de montagem e, em particular, as instruções técnicas de segurança**

Proibição de conversões e modificações

O conjunto *Suporte / Célula / Caixa de Junção* não deve ser modificado a partir do ponto de engenharia de projeto ou de segurança, exceto com o consentimento expresso da Weightech. Qualquer alteração dessa natureza será de responsabilidade exclusiva do operador.

Pessoal qualificado

O equipamento deve ser instalado por pessoal qualificado, em estrita conformidade com os dados técnicos e com as normas de segurança que se seguem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas à sua área de aplicação. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.

Condições do ambiente

No contexto de sua aplicação, por favor, note que todos os materiais que liberam íons de cloro – em especial o hipoclorito de sódio (*NaClO*) – são potencialmente corrosivos em qualquer tipo de metal, incluindo o aço inoxidável, bem como suas costuras de soldagem. Nesses casos, o operador deve tomar as medidas de segurança adequadas.



Franca, SP
(16) 3707-3619
Av. Rio Amazonas, 1560
CEP 14406-010
contato@tecnicabalancas.com.br

Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda. - CNPJ 56.308.000/0001-08
Administração/Matriz: (48) 3112-4299 • Vendas: (11) 3763-5013

BIGUAÇU, SC
Rua Edgard Hoffmann, 616
CEP 88164-275

FLORIANÓPOLIS, SC
Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1
CEP 88032-001

SÃO PAULO, SP
Av. General Mac Arthur, 96
CEP 05338-000

DAVIE, FL
10384 W State Road 84, #6
FL 33324